



Unit: mm






规格
Specifications

1	相数 Number Of Phase	2
2	步长 Linear Travel/Step	0.0635 mm (1.8°)
3	额定电压Rated Voltage	3.7 V DC
4	额定电流 Rated Current	1 Amp
5	额定推力 Rated Thrust	15 N(@300rpm, rated current)
6	相电阻 Phase Resistance	3.7 ohm±10% (20℃)
7	相电感 Phase Inductance	3.1 mH±20% (1kHz 1V rms)
8	转子惯量 Rotor Inertia	18 gcm ²
9	重量 Weight	0.2 Kg
10	绝缘等级 Insulation Class	B(130℃)
11	丝杠直径 Screw Diameter	6.35 mm
12	丝杠导程 Lead	12.7 mm

版本变更


版本	变更说明	签名	日期
B0			



连接器针位vs. 引线颜色
Pin No. vs. Lead Wire Colour

Pin No.	颜色 Colour
1	黑 BLA
3	绿 GRN
4	红 RED
6	蓝 BLU

接线图
Wiring Diagram



励磁顺序 vs. 旋转方向
Exciting Sequence vs.
Direction of Rotation

STEP	A	B	C	D	
1	+	+	-	-	↑ CCW
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	

CW 从安装面看为顺时针方向
Clockwise view from
mounting side

电机标签
Motor label

LEAD SCREW MOTOR
11E5205E19-200-G
XXXXXXX

批次号

备注Note:
螺纹丝杆及螺母在正常使用过程中,
若有少许粉尘掉落为正常现象。
It's normal phenomenon if there is a little dust
fall off when using the lead screw and nut.

未标注线性尺寸和公差 Tolerance for linear and dimensions without individual tolerance indications GB/T 1804-M eqv ISO 2768-1:M	设计 Design			First Angle Method	总图	比例 Scale 1:1	零件名 Part Name 直线步进电机
未标注形状与位置尺寸公差 Geometrical tolerance for features without individual tolerance indications GB/T 1184-K eqv ISO 2768-2:K	校核 Check						型号 Model NO. 11E5205E19-200-G
I. 请避免螺母脱离丝杠 Keep nut on screw. II. 非专业人士请勿拆解电机 Avoid disassembly without qualification.	工艺 Process						物料号 Material NO.
	标准化 Standard			Page 1 of 1	版本 Version B0		